



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЕТАЛЬНЕ ІНЖЕНЕРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ  
ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ

/МВР-05/

КІЇВ - 93

МІНІСТЕРСТВО КУДІЛЛІТВА ТА АРХІТЕКТУРИ  
УКРАЇНИ  
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНА ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА  
ТА РЕСТАВРАЦІЇ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЕТАЛЬНЕ ІНДИКЕРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ  
ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ.

/МВР-05/

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
3 РЕСТАВРАЦІЇ

КІЇВ - 93

МЕТОДИЧНІ вказівки розроблені на замовлення Управління охорони історичного середовища та реставрації Міністерства судівництва та архітектури України Науково-методичним і проектним сектором ін-ту "Укрпроектреставрація"

Методичні вказівки про порядок виконання інженерного обстеження пам'яток архітектури розроблені на підставі узагальнення нормативно-технічної документації та методичних розрісок для поліпшення якості науково-проектної документації.

Методичні вказівки підготовлені головними спеціалістами ін-ту "Укрпроектреставрація" Тищенко В.А. та Іноземцевою С.П.

Методичні вказівки є власністю Управління охорони історичного середовища та реставрації Міністерства судівництва та архітектури України і не підлягають розповсюдженю без письмової згоди власника.

Рекомендації є постійником для застосування в реставраційній практиці фахівцями-інженерами.

## З М І С Т

Стор.

1. Загальна частина.	2
2. Складання акту огляду технічного стану пам'ятника.	4
3. Попереднє інженерне обстеження.	5
4. детальне інженерне обстеження.	8
Фундаменти.	12
Кам'яні стіни та стопи.	14
Дерев'яні стіни та стіни змішаної конструкції.	16
Шлоскі перекриття.	17
Склепіння і арки.	21
Сходи та ганки.	22
Дахи.	22
5. Оформлення «исно-кі».	23
6. Використяна література.	25

Зростаючий об'єм консерваційних та рестаураційних робіт стаєть складні задачі науково-методичного, а звичайно і практичного характеру.

Проблема фізичного збереження пам'ятників культури особливо гостро проявляється при рестаурації пам'ятників архітектури, які менше других пам'ятників захищені від впливу негативних факторів зовнішнього середовища та господарської діяльності людини.

В зв'язку з цим виникає необхідність в розробці комплекса складних міроприємств, які пот'язані із збереженням пам'ятників архітектури в умовах постійних змін природного середовища, техногенних змін на територіях старих районів і міст, які забудовуються.

Задача, яка виникає при інженерній рестаурації пам'ятників архітектури, полягає в збереженні загальної структури /функціональної та динамічної/ пам'ятників, виконанні всіх необхідних інженерних робіт.

Сучасний стан питання, яке розглядається можливо охарактеризувати як етап переходу від накопичення фактичного матеріалу до теоретичних висновків. Особливе значення при цьому надається збору і узагальненню інформації про характер проявлення деформацій пам'ятника в конкретних інженерно-геологічних умовах і його технічному стану.

Інженерне обстеження будівель та споруд - пам'ятників архітектури є важливою складною частиною комплексних наукових досліджень і проводиться на протязі цього часу рестаурації пам'ятника, починаючи з попередніх робіт до здачі під реставрованого пам'ятника в експлуатацію.

Інженерні обстеження провадяться найбільш кваліфікованими інженерами: будівельниками, технологами, сантехніками,

електриками, які мають досвід інженерних робіт при рестарації пам'ятників архітектури.

### I. Загальна частина.

І.І. Інженерні обстеження проводяться на етапах передніх робіт, комплексних науково-досліджень та процесу виконання рестараційних робіт на пам'ятнику.

Обстеження інженерного обладнання пам'ятника проводиться інженерами-сантехніками та електриками при комплексних науково-дослідженнях.

І.2. Метою інженерного обстеження пам'ятника архітектури є об'єктивна оцінка його технічного стану, характеристика міцності та деформацій, ступеню зносу конструктивних елементів будівлі /споруди/, її загальної стійкості, визначення строну матеріалів і їх характеристики міцності /холоть, засоленість кладки, склад розчинів/, стиснення деревини, і т.д./, рівня інженерного обладнання і стану інженерних мереж, визначення положення пам'ятника на рельєфі місцевості /на краю урвища, в поймах, рік, над підземними спорудами і т.д./ та в забудові, інженерно-геологічних умовах ділянки, деформації будівель та споруд, які оточують пам'ятник.

На основі цих даних складається висновок, який є основою для розробки інженерних рішень проекту рестарації.

Висновок по інженерному обстеженню являє собою інформацію для інженері-проектувальників для прийняття ними рішень по укріпленню чи заміні конструкцій.

По причині того, що між інженерними обстеженнями та проектуванням може бути значний час і виконуватися вони можуть різними особами, висновок не може бути складений тільки у вигляді опису або тільки табличній формі. В таблиці по-

винні зводитися підрахунки навантажень, розрахунки, дані дослідження проб матеріалів, випробування конструкцій і т.д. окрім цього повинен додаватись короткий опис, обміри, ескізи, розрахункові схеми, фотофіксація, тощо.

I.3. При складанні «исно»ку інженерного обстеження не слід повторювати характеристик пам'ятника, які приводяться в історичних записах або архітектурних описах.

I.4. При проведенні інженерного обстеження комплексу пам'ятників архітектури /монастирі, фортеці, старі квартали і т.д./ кожна будівля або споруда, яка входить до комплексу, обстежується окремо і на неї складається окремий «исно»ок. Наприклад, башта, кріпосна стіна між баштами, окрема дзвіниця, церква, трапезна тощо.

I.5. При обстеженні необхідно максимально <sup>чи</sup> користувати допоміжні матеріали: інвентарізаційні підани, дефектні акти, експертні «исно»ки, «ідомості про проведені раніше ремонти, про інженерно-геологічне і топографічне дослідження, які проводились раніше на об'єкті або близько його, а також матеріали, які зберігаються в державних архівах, в архіві проектної організації або в архівах приватних осіб. При користуванні цими матеріалами необхідно ураховувати, що з моменту їх складання пройшов тридцятий час і довіряти їх «исно»кам баз перевірки не можна.

I.6. При проведенні інженерних обстежень необхідно користуватись сучасними технічними засобами та методами діагностики. Візуальний метод, як основний, допустимий тільки при попередньому обстеженні. При користуванні технічними засобами і методами діагностики необхідно керуватись «ідповідними інструкціями по їх застосуванню.

1.7. Стан конструктивних елементів будівель та споруд, оцінюється слідуючими оцінками: задовільний, незадовільний, аварійний, гостроаварійний, руїна. Оцінка визначається на підставі безпосереднього обстеження, прочірочного розрахунку, результатів «ипробування» та інших об'єктивних даних.

1.8. При виконанні інженерних обстежень необхідно додержуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, особливо при обстеженні аварійних будівель та окремих ділянок, які рушаться.

## 2. Складання акту огляду технічного стану пам'ятника архітектури.

2.1. Огляд технічного стану пам'ятника визначення фізичних втрат та втрат його первісного вигляду є частиною передніх робіт. В складанні акту огляду технічного стану крім інженера-конструктора в комісії приймають участь архітектор, технолог, археолог /при необхідності/ та представники органу державної охорони пам'ятників та замісника.

### 2.2. В акті відображається технічний стан:

- загальний пам'ятника;
- зовнішній архітектурно-конструктивних елементів /фундаментів, цоколя, стін, даху, зовнішнього декоративного оздоблення, мідностки/;
- внутрішній архітектурно-конструктивних та декоративних елементів /перекриттів, підлог, стін, колон, дверей і ікон, сходів, ліпки, і т.п./;
- живопису;
- предметів прикладного мистецтва /освітлювальних пристрій, різьби по дереву, металу та інш./.

В кінці акту робляться висновки по технічному стану та втрати первісного вигляду пам'ятника.

### 3. Попереднє інженерне обстеження.

3.1. Попереднє інженерне обстеження проводиться на етапі попередніх робіт за участю інженера-конструктора та інженера-технолога.

3.2. Ціль попереднього інженерного обстеження - дати загальну характеристику технічного стану будівлі чи споруди - пам'ятника архітектури та намітити план і методику проведення детального інженерного обстеження.

3.3. При проведенні попереднього інженерного обстеження конструктор визначає:

3.3.1. Загальну ступінь зносу будівлі або споруди.

3.3.2. Стан фундаментів - по наявності видимого осідання, крена стін, тріщин і т.д.

3.3.3. Стан стін - по наявності тріщин в кладці, зміщенню рядів, крену, розшаруванню кладки по товщині і т.д. Одночасно визначається товщина стін /- м, см./, розміри цегли або іншого каменя правильної ферми, з якого виконана кладка стін. При визначені розмірів цегли /каменя/ обирається не менше 15-20шт, а потім розміри усереднюються.

3.3.4. Стан перекриття /плоского, склепіння/ - по наявності видимих деформацій зміщень руйнування. По можливості, необхідно указувати матеріал перекриття, наприклад: "монолітне залізобетонне", "по дерев'яних балках прольотом 6,0м" і т.д.

3.3.5. Стан конструкцій даху і кровельного покриття визначається шляхом безпосереднього огляду з горища. При неможливості /неприступності/ безпосереднього огляду /наприклад: бані та глаїки церкви/ оцінюються їх стан по зовнішньому вигляду, оглядом при допомозі біноклю /підзорної труби, що відмічається як місочку.

3.3.6. Наяність або відсутність гідроізоляції /вертикальної та горизонтальної/ - по «ологості стін, починаючи від рівня землі уверх; по «ологості стін та склепінь підвалі». Треба мати на увазі, що до 70-х років минулого століття будівлі зводились без гідроізоляції - тепер це ємою понятті.

3.4. При аварійному стані об'єкту, особливо, якщо процес його деформації або руйнування проходить активно, у ході виконання попереднього інженерного обстеження помимо розроблятися першочергові протиаварійні міроприємства /підтримуючі конструкції, тимчасові закладки, обойми, тяжи і т.д./, а також кошторис на їх виконання. В цьому разі в попередньому обстеженні приймає участь інженер - кошторисник.

3.5. Креслення на виконання протиаварійних робіт виконуються у вигляді схем або ескізних розробок з указанням розмірів необхідних елементів та підрахунку витрат матеріалів.

3.6. Розкриття конструкцій, шурфи, зондування при попередньому інженерному обстеженні, як правило, не провадяться, за винятком, якщо документація розробляється на першочергові протиаварійні роботи. В цьому випадку може виконуватися мінімально необхідна кількість розкриття, шурфів та зондажів. Ці роботи включаються в кошторис на попередні роботи.

3.7. Крім візуальної оцінки стану основних частин будівлі необхідно звертати увагу на умови експлуатації будівлі даним обстеження: зовнішню температуру постійну та наявність видів атмосферних опадів на протязі року, опалення та його вид, використання приміщень. В висновках необхідно указувати чи розміщені в приміщеннях технологічне обладнання, яке визнана побудовою; чи використовуються при-

міщення під склад хімічних та горючих речовин, або чи використовувались раніше.

3.8. Текстова частина «рисовку» по передньому інженерному обстеженню складається в об'ємі 2-3 сторінок друкарського аркушу /формат А-4/, надрукованому через 1,5-інтервалу. Результати обстеження можуть бути приєднані і в формі таблиць, де указуються характеристики існуючих конструкцій, їх основні дефекти і прогідні причини їх виникнення.

3.9. У «рисовку» повинен бути розроблений план майбутнього детального інженерного обстеження, на схемах планів, фасадів та розрізів будівлі або на фотографіях наносяться місця «виконання шурфів», зондажів та розкриттів конструкцій, місця установочки маяків /в масштабі 1:2/.

3.10. При проведенні допереднього інженерно-технологічного обстеження технолог визначає:

3.10.1. Загальний стан кладки стін, який залежить від стану цегли /каменю/ та кладочного розчину.

3.10.2. Вологість кладки по декількох зразках, які взяті в різних місцях.

3.10.3. Нояність /відсутність/ гідроізоляції - шляхом безпосереднього огляду.

3.10.4. Стан штукатурного шару - простукуванням та по наявності тріщин, осипання, вологих плям і т.п.

3.10.5. Візуально - стан архітектурно-ліпного декору настінних розписів, скульптури, яка являє собою неідентичну частину будівлі /споруди, паркового ансамблю/.

3.10.6. Степінь поразки корозією металевих конструкцій і «робіт» із металу.

3.10.7. Стан, доступних огляду, дерев'яних конструкцій по наявності гнилі, поразки деревини дроточками та по других признаках.

3.11. Висновок по попередньому інженерно-технологічному обстеженню складає 1-3 сторінки друкованого аркушу /формат А-4/, надрукованих через 1,5 інтервалу. В склад висновку повинно включатися план проведення детального інженерно-технологічного обстеження, місця «ідбору проб, зразків /можливо указувати місця на планах, фасадах, фотографіях спільно з конструкторами/. Повинні бути указані способи «ідбору, розміри та методи упаковки зразків /при необхідності/.

3.12. При необхідності виконання першочергових протипарійних робіт інженер-технолог розробляє і видає рекомендації /«казівки/ при склад та порядок застосування ін'єкційних і кладочних розчинів, спільно з архітектором та конструктором розробляє основні «казівки по технології виконання указаних робіт.

3.13. Висновки попередніх інженерних та інженерно-технологічних обстежень слід випускати як єдиний документ - складі тому "Попередні роботи".

3.14. Об'єми підрядних робіт, які звязані з дослідженнями по пам'ятниках архітектури при детальних інженерних та технологічних обстеженнях, передаються в кошторисний «ідділ для складання кошторису та подальшої передачі замовнику для видачі наряд-замовлення підрядній організації.

3.15. При попередньому інженерному обстеженні вирішується питання про необхідність проведення інженерно-геологічних та других «шукувальних робіт.

#### 4. Детальне інженерне обстеження.

4.1. Детальне інженерне обстеження входить в склад комплексних наукових досліджень і являє собою частину натурних досліджень.

4.2. До проведення детального інженерного обстеження залучаються інженери-конструктори, технологи, сантехніки, електрики з великою досвідом роботи. Участь сантехніків та електриків в інженерному обстеженні потрібна на об'єктах, для яких розробляється проект пристосування.

4.3. Детальне інженерне обстеження починається методами натурного огляду конструкцій та конструктивних елементів, виконанням необхідних розкриттів цих конструкцій і визначенням їх трикістних та деформаційних характеристик сучасними інструментальними методами, виконанням необхідних обмірювань конструкцій та перевірочних розрахунків і порівнянням цих розрахунків з результатами випробування матеріалів для одержання об'єктивних параметрів, необхідних для подальшого проектування.

4.4. Склад роботи:

4.4.1. Обстеження і вимірювання конструкцій;

4.4.2. Визначення і фіксація місць взяття проб матеріалів для одержання об'єктивних параметрів, необхідних для подальшого проектування.

4.4.3. Визначення статичної схеми будівлі та виконання статичних розрахунків.

4.4.4. Визначення та прив'язка геологічних і топографічних умов району пам'ятки.

4.4.5. Опрацювання результатів обстеження з виданням висновків про технічний стан пам'ятника.

4.5. Обсяг обстеження залежить від категорії складності пам'ятника. Пам'ятники в інженерному відношенні поділяють на три категорії складності з такими характеристиками будівель і конструкцій:

4.5.1. I категорія - будівлі з простими конструктивними елементами, характер роботи яких не вимагає спеціальних досліджень. Всі конструкції доступні для спостереження /прості системи крокв, плескаті дахи, балкою перекриття, стіни одноповерхових будівель, дерев'яні зруби, огорожі, фундаменти мілкої закладки і інше/.

4.5.2. II категорія - будівлі і конструкції середньої складності, що вимагають спеціальних досліджень для визначення характеру роботи окремих елементів і стану будівельного матеріалу /складні системи крокв, плескаті комбіновані металодерев'яні перекриття і перекриття з підпружними арками, сітловими отворами, системи престих склепінь, стіни багатоповерхових будівель з великою кількістю прорізів, пілястр і контрфорсів; стіни і вежі фортець; стіни любих споруд з нерегулярною системою кладки; багатомаршеві і кручени сходи, заглиблені - ґрунт конструкції - канали, колодязі, глибокі фундаменти/.

4.5.3. III категорія - будівлі і просторові конструкції зі складною передачею навантажень та зусиль, що потребують спеціальних досліджень роботи конструкцій, попере дніх розрахунків, винчення аналогій. /Особливо складні системи крокв, металеві та комбіновані великопрогінні ферми, каркаси великих церковних гла, гранчасті шатри та бані; складні склепінчасті перекриття з мережами, підпружними арками, багатоярусні системи склепінь та арок, перебудовані склепінчасті перекриття з додатковими підtrzymуючими елементами, стіни багатоповерхових будівель з великою кількістю прорізів, розтесок і пілястр, фахверкові і підпірні стіни, брусове-стяжкові просторові конструкції, прогонові будівлі і опори мостів, складні гідротехнічні споруди - млини, греблі, шлюзи, набережні і т.п., старовинні

агрегати, баштові годинникові механізми, старовинні судні, скульптурні композиції/.

4.6. В процесі детального інженерного обстеження виконується «ідбір зразків» матеріалів конструкцій, оздоблювально-го шару і розпису; зразки піддаються якісному, кількісному, структурному і іншому аналізам, а також «пробуванням на міцність». В результаті отримують дані про будову матеріалів, їх міцності та інших характеристик, які дають можливість об'єктивно оцінювати стан конструкції та прогнозувати її роботу при подальшій експлуатації.

4.7. Узагальнення і аналіз досвіду експлуатації пам'ятників дозволяють виділити найбільше уразливі місця, дефекти конструкцій, в тому числі:

4.7.1. Місця сполучення і передомів конструкцій; стики, з трубами, перапетами, стінами, ендочими на дахах і т.п.;

4.7.2. Місця прикладення зосереджених навантажень: опорні частини колон, пілястри, простінки, перемички і інш.;

4.7.3. З місця очевидного узломлення конструкцій, сполучення стін з цоколем, цоколя з фундаментом і підмосткою, місця проходження водостічних труб /одометрі/ крізь карнизи, місця можливоого скупчення атмосферних вод і підтоплення фундаментів;

4.7.4. Місця проходження комунікацій через стіни;

4.7.5. Місця перелому і сполучення горизонтальної і вертикальної гідроізоляції.

4.7.6. Місця найбільшого зносу захисних покривів.

4.8. Найбільш небезпечні дефекти - ґрунтах під пам'ятниками та конструкціях фундаментів.

**Таблиця деформацій пам'ятників архітектури та їх причини.**

Вид деформації	Причина деформації
Осідання середньої частини пам'ятника	<ol style="list-style-type: none"> <li>Зниження несучої спроможності ґрунта під середньою частиною пам'ятника.</li> <li>Осідання від замочування просадочних ґрунтів /уложення від несправних комунікацій, протікання покрівлі, нesправність фідмосток.</li> </ol>
Осідання кутогорих частин пам'ятника	<ol style="list-style-type: none"> <li>Наяність під кутовою частиною фундаменту слабких ґрунтів, які включають в собі органічні залишки.</li> <li>Осідання від промерзання ґрунтів.</li> <li>Відриття близько від пам'ятника котловану ябо траншеї.</li> <li>Вплив недалеко побудованої будівлі.</li> </ol>
Крен пам'ятника	<ol style="list-style-type: none"> <li>Наяність під кутовою частиною фундаменту слабких ґрунтів, які включають в собі органічні залишки.</li> <li>Динамічні навантаження від транспорту, вібрації працюючого недалеко від пам'ятника механічного обладнання.</li> </ol>
Випинання та скризлення стін і колон	<ol style="list-style-type: none"> <li>Горизонтальні зусилля розпору від склепінь ябо арок.</li> <li>Ексцентрична передача навантажень.</li> <li>Температурні напруження в масивних конструкціях.</li> </ol>

Ця таблиця може служити основою для діагностики причин деформацій пам'ятників при складанні «исновок» про технічний стан.

#### 4.9. Фундаменти.

4.9.1. Обстеження фундаментів проводиться у випадках:

- будівля фактично деформується;
- деформація будівлі відбулася дещо, в результаті чого утвориться крен її окремих ділянок, тріщини і т.п.;

- втрачені і підлягають «ідтворенню окремі ділянки будівлі /поверхи, барабани, бані, шпилі і т.п./, а також при надбудові будівлі;
- стінах будівлі є «наявності горизонтальні тріщини, які показують на «ідри» окремих ділянок кладки стін «ід фундаменті» - результаті просадок;
- при проведенні інженерно-геологічних «шукувальних робіт;
- при «активному» заложенні стін шляхом капілярного підсосу;
- при необхідності утворення «фундаментах прорізі»;
- при частковому обруйуванні фундаменті».

4.9.2. Фундаменти обстежуються розкриттям їх шурфами. Місця закладки шурфів намічаються при попередніх інженерних обстеженнях. Як правило, шурфи «ідри»ються з обох сторін стін «кожному місці. Шурфи «ідри»ються глибиною до підошви фундаменту. Конструктор також зобов'язаний обстежити шурфи, закладені архітектором.

4.9.3. Безпосереднім оглядом визначається: січення фундаменту /з обміром тощин, висот, уступів і т.п./, матеріал і технологія виконання /кладка, забутюка під заліз і т.п./, «яжучі» матеріали, технічний стан матеріалів фундаменту і ґрунта основи, наявність гідроізоляції.

4.9.4. Якщо не має змоги «ідрити» шурф з обох сторін стіни, ширину підошви фундаменту визначають за допомогою сталевого прута, з Г - подібним кінцем. Прут заводиться під підошву фундаменту «шурфі. Конструктор, який обстежує фундамент, одієм замальовує схему фундаменту і шурфа /кроки/ і робить опис згідно з вимогами попереднього пункту.

4.9.5. Конструктор повинен визначити навантаження на Ім стіни /пілон, колону, стоп/ і напруження по таблиці. Навантаження і напруження необхідно визначати для основних несучих стін і стопів.

Таблиця навантаження і напруження.

Координати ділянки		Навантаження т/м /т/		Площа м <sup>2</sup>		Напруження /тиск/	
Число-а	Буквена післь	До верхньому обрізу фундаменту	На ґрунт під підошвою при висоті фундаменту /м/	Кладки по верхньому обрізу у фундаменту	Підошви фундаменту	"б" - кладка по верхньому обрізу фундаменту /кгс/см <sup>2</sup> /	"бр" на ґрунт під підошвою фундаменту /кгс/см <sup>2</sup> /
1	2	3	4	5	6	7	8

4.9.6. У висновках конструктор приходить: опис обстежених фундаментів, ескізи планів і січень, розрахункові схеми, таблиці і т.п. і дає оцінку їх технічному стану, несучу здатність і при необхідності, можливість збільшення навантаження на фундамент.

4.9.7. У висновках не допускається робити записи виду: "фундаменти не обстежувались, але по відсутності тріщин в стінах можливо зробити висновок, що фундаменти в задовільному стані". Якщо немає необхідності в обстеженні фундаменту, то в попередньому інженерному обстеженні це повинно бути обґрунтовано.

4.9.8. Технолог робить відбір проб матеріалів фундаменту з подальшими хіміко-технологічними аналізами та випробуваннями на міцність.

4.9.9. Одночасно з обстеженнями фундаментів проводиться обстеження і опис будови та конструкції її фідмостки.

4.10. Кам'яні стіни та стопи. Так як пам'ятники архітектури в перебажних випадках безкаркасні будівлі /споруди/ з кам'яними несучими стінами і стопами, то тут приходяться рекомен-

дації по виконанню їх детального інженерного обстеження. Обстеження стін /столпів/ проводиться у всіх випадках.

4.10.1. Обстеження починається з їх візуального огляду, при якому визначається ділянки, які потребують особистої уваги.

4.10.2. При візуальному огляді визначається також характеристики і система кладки, способ перев'язки та товщина швів, розміри цегли /каменю правильної форми/. Якщо кладка виконана із різномірного матеріалу, характеристики визначаються для кожного виду і вказується, як вони сполучаються між собою. Для кладки з каменю неправильної форми визначається: розміри каменю зовнішніх верст, які зустрічаються найчастіше, їх перев'язка, способи заповнення дрібних пустот, підгонка лицьової поверхні, характеристики кладки.

4.10.3. Для огляду внутрішньої зони кладки можливе використання «різалів», руйнувань або виконати зондування. Визначається способ заповнення внутрішньої зони /регулярна кладка, пустотіла кладка і т.д./, наявність та способ з'язку між зовнішньою і внутрішньою верстами. Обов'язково визначається і вказується у висновках способ сполучення внутрішніх капітальних стін /поздовжніх та поперечних/ із зовнішніми. Особливу увагу необхідно приділити пошуку та обстеженню «язей» в кладці стін.

4.10.4. При обстеженні стін технолог визначає: стяг цегли /каменю/, розчину, склад кладочного і штукатурного розчинів, толгість та засоленість кладки, наявність гідроізоляції, причини руйнування /розшарування/ кладки, характеристики міцності цегли /каменю/ та розчину, фарбувальні шари на фасадах і в інтер'єрі. Відбирає зразки цегли та розчину для аналізів та випробування.

4.10.5. На основі характеристик міцності кладки визначених по результатах випробування проводиться перевірочні розрахунки несучої здатності простінків, стопів та порівняння даних розрахунків з фактичними наявністями. Розрахунки та порівняння результатів рекомендується звести в табличну форму.

4.10.6. В описі обстеження перемичок указується: конструкція /балочна, арочна, клинчаста, рядова і т.п./, проліт в метрах, характеристика пошкодження. Якщо перемичка з четвертью, це указується у висновках. У висновках дається технічна характеристика і опис конструкції та пошкодження інчашого карнизу. Указується: винос /см/, матеріал, кріплення, характер і причини руйнування /пошкодження/, а, якщо необхідно, то і розрахунок міцності та стійкості.

#### 4.II. дерев'яні стіни та стіни змішаної конструкції.

4.II.1. До цього типу стін відносяться дерев'яні стіни обкладені цеглою, фахверкові, каркасні з дерев'яною забиркою, рублені і т.п.

4.II.2. Обстеження починається з визначення їх конструктивної схеми. Визначається із якої породи деревини виконані стіни; при цьому особливу увагу приділяють нижньому інцю зруба /нижній об'язці каркасу/, так як цей елемент найбільше піддає під дію зовнішніх факторів і частіше всього виконується з дуба, а другі частини з деревини хвойних порід. Докладно описуються у висновках сполучення елементів та їх стан, ущільнення стиків /інців/, матеріал ущільнення /мох, клоччя, постіна і т.д./, перев'язь кутових елементів, сполучення зовнішніх та внутрішніх стін. Визначається та указується січення основних елементів конструкцій.

4.II.3. При обстеженні стін змішаної конструкції складової частини цієї конструкції обстежуються по методиці, яка вказана вище. Крім цього у висновках відображаються слідуючі особливості таких конструкцій:

- спосіб сполучення цегляної кладки із зрубом /каркасом/;
- матеріал заповнення фахверка та його сполучення з каркасом;
- стан дерев'яних елементів в місцях зіткнення з цеглою, заповненням фахверка /особливо в кутах будівлі/.

4.II.4. Технолог починен при обстеженні каркасів звертати увагу на місця зіткнення деревини з матеріалом заповнення /для фахверкових та каркасних конструкцій/, виконувати відбір та дослідження зразків деревини з указаним місцем відбору. В висновках окрім опису результатів дослідження повинна бути картограма ураженої деревини.

4.III. При обстеженні ,глинобитних і інших стін із місцевих матеріалів їх технічний стан оцінюється по\_наяності «ологості, осипі» та іншим руйнуванням матеріалів стін.

#### 4.IV. Плоскі перекриття.

4.IV.1. С будівлях – пам'ятника архітектури – плоскі перекриття в більшості «ипадків» в балочними з балок із деревини або металевих /сталевих/. При обстеженні великопрольотних плоских перекриттів можуть зустрічатись підвісні конструкції з балками, які підішви до\_нижніх поясів ферм. Нерідко зустрічаються перекриття з голочними балками /прогонами/ і другорядними балками. При детальному інженерному обстеженні плоских балочних перекриттів необхідно:

- визначити проліт та крок розрізних балок /проліт та крок нерозрізних балок/ і умови їх опирання /глибина опирання закріплення на опорах, наявність підкладок на опорних частинах сталевих балок, анкеровка балок в стінах, стан опорних частин балок і т.п./;

- визначити перевірочним розрахунком несучу спроможність перекриття по формулах будівельної механіки;

- скласти "ескізно" / плани та розрахункові схеми перевірки/.

#### 4.13.2. Перекриття по дерев'яних балках.

В старих будівлях перекриття по дерев'яним балкам можуть бути прольотом до 10м. Крім цього, дуже часто зустрічаються перевірки в два яруси балок: до балок нижнього ярусу кріпиться підщілька з штукатуркою та ліпним декором, а на балках верхнього яруса - підлога з лагами. Обстеження починно, як правило, виконується конструктором спільно з технологом. Зондажування повинні розкриватися ділянки балок - біля і на опорах, а при необхідності і в інших місцях. Для визначення несучої спроможності дерев'яни перекриття визначається степінь-трати несучої спроможності дерев'яни балок по брууваженню дерев'яни, наявності радіальних та тангенціальних тріщин - січення, просіданню /прогину/балок. При ураженні дерев'яни дерев'яточними руйнівниками необхідно обтесати балки до здорової дерев'яни і визначити січення, яке ураховується в перевірочному розрахунку. Якщо різниця в несучої спроможності балок одного перекриття досягає 15% /від вирахованої максимальної/, у висновках необхідно відмітити, що одна/або декілька/ балок потребує підсилення або заміни. При цьому технолог указує актуальність процесу руйнування дерев'яни та об'єктивні дани аналізу зразків.

При грибкових ураженнях деревини обсмажкою у всіх випадках відбирається зразки ураженої деревини балок, накату; всі несучі конструкції оглядаються особливо ретельно.

4.13.3. Так як часто перекриття по дерев'яних балках несеуть багатий і розвитий ліпний або живописний декор, не західи в змога замінити уражених елементів перекриття. В цьому випадку інженер-реставратор повинен у висновках указати на наявність декору чи живопису на стелях та необхідність розробки складі проекту заходів по збереженню і укріпленню дерев'яних конструкцій перекриття. В інших випадках при наявності розвинутого ліпного декору необхідно шляхом простукування і зондування визначити конструкцію падуг, кесонних балок, гірлянд і т.п., їх технічний стан та умови кріплення, а при необхідності виконувати і перевірочні розрахунки кріплення.

4.13.4. Радіальні і тангенціальні тріщини від висихання деревини наносять втрату міцності балок /до 32-38%. Прогини дерев'яних балок появляються з часом в результаті розтягнення болек і релаксації напруження в них. Ці прогини балок практично неусуні.

4.13.5. У всіх випадках складається схема /зведені/ перекриттів з узначенням січення балок, прольоту, кроку, степені ушкодження, величини проносання /прогину/. Якщо установлено біо-ушкодження балок, уточнення тріщин, проносання, то при перевірочных розрахунках їх несучої спроможності після пробного обтесування і визначення січення, яке враховується в розрахунках, рекомендується вводити понижуючий коефіцієнт до цього січення, величину якого приймають в межах 0,5-0,7.

4.13.6. При обстеженні перекриттів по дерев'яних балках повинні ретельно обстежуватися заповіння міжбалочних проміжків:

накат, підшипка, паро - і теплоізоляція, а також конструкція підлоги і умови передачі тимчасового навантаження на балки /через лаги, чорну підлогу безпосередньо до балках/. На графічних матеріалах висновкій указуються товщини та матеріал підшипки, накату, засипки і т.п., а в тексті - їх технічний стан.

4.13.7. Перекриття по металевих балках обстежуються, основному, як перекриття по дерев'яних балках.

Безпосереднім оглядом та інструментально визначається:

- глибина закладення кінців балок на опорах та умови їх опирання;
- ступінь ураження металу балок корозією біля опор та прольотів;
- анкерочка балок в стінах і на опорах;
- заповнення міжбалочних проміжків /склепіння цегляні, бетонні, гіпсогірі, дерев'яні і т.п./;
- проліт і крок балок, профіль прокату, при можливості, фабричну марку прокату;
- наявність і матеріал пар - і гідроізоляції;
- наявність матеріал і товщина шару /шарів/ тепло- і звукоізоляції;
- інструментально - величина прогину балок в долях прольоту.

4.13.8. При обстеженні проводиться відбір зразків металевих балок для визначення його структури та механічних властивостей, т.ч. зварюваності.

4.13.9. Особлива увага приділяється обстежуванню неармізованих склепінь малих прольотів /до 1,0-1,2 м / між балками. В них небезпечні тріщини, які паралельні шелизі склепіння, та

вертикальне зміщення однієї половини склепіння «ідносно другої». Ці тріщини добре проглядаються тільки знизу, так як зверху, «замку склепіння, створюється додаткове стиснення. При склепіннях між часто розміщеними балками «перекритті сили розпору взаємно погашаються, тому «такому перекритті достатньо зруйнування одного склепіння, щоб зруйнувалась решта».

4.13.10. По одержаних параметрах виконується перевірочний розрахунок несучої спроможності перекриття. Особливо це необхідно при пристосуванні будівлі під нове використання.

#### 4.14. Склепіння і арки.

4.14.1. Детальне інженерне обстеження склепінь і арок слід розпочинати з визначення їх геометричних форм та умов опирання: прольоти склепінь і арок «робочому напрямі, їх підйом, товщину склепінь /висоту січення арок/ «замку та на опорах /п'ятах/ «цеглинах /см/. Для арок крім того визначається ширина. Всі ці дані наносяться на схему /план склепінь і арок/. Для несучих склепінь і арок складається таблиця навантаження /з урахуванням засилки пазух склепінь/.

Після цього визначаються ушкодження склепінь і арок: наявність «ривалі» трещин, їх динаміка розвитку розташування, ширина розкриття, площа «ривалі».

Особливу увагу при обстеженні треба звернати на умови передачі розпору та на стан конструкцій, які сприймають розпір.

4.14.2. При обстеженні технолог «ідбирає для дослідження і «пробовування на міцність зразки цегли /каменю/ та розчину. Та фіксує на схему місця їх «ідбору.

4.14.3. Перевірочний розрахунок несучої спроможності арок і склепінь з цегли трудомісткий і складний, тому, при необхідності, такий розрахунок виконується графоаналітичним або аналітичним методом.

#### 4.15. Сходи та ганки.

4.15.1. В першу чергу визначається та подається опис типу сходів /одно - або двомаршеві, на косоурах, тятиах, консольні, кручени сходи і т.п./, конструкції площацок сходів і ганків, матеріал скідців, косоурів, тип і способ кріплення огорож стан несучих елементів сходів. Площацки сходів обстежуються як плескі перекриття, сходи по склепінням і арках - як склепіння та перекриття по арках.

4.15.2. При обстеженні скідців звертається увага на ступінь їх заносу, наявність тріщин, вибоїн. Для скідців по косоурах /на тятиах/ указується способ кріплення до косоурів /до тятиах - різані чи на планках, кріплення нижніх кінців тятиах - грунті; для консольних скідців із природного каменю - наявність поперечних тріщин, особливо - місцях накладення кінців скідців.

4.15.3. Виконується перевірочний розрахунок несучої спроможності маршів, площацок, скідців, оград маршрутів і порівнюються з нормами. По результатах приймається рішення про усилення чи заміну несучих елементів.

#### 4.16. Дахи.

4.16.1. Обстеження дерев'яних конструкцій дахів повинно виконуватися конструктором спільно з технологом.

4.16.2. При обстеженні дерев'яного даху конструктор повинен пропести обміри конструкцій, на основі огляду і обміру дати характеристику його конструкційної схемі, особливо увагу уділити стану узлів, трубок, накладок, металічних кріплень та відібрати зразки для дослідження.

4.16.3. При обстеженні металевих ферм, вітрів, башт обязково відбираються зразки металу поясів ферм, прогонів, в'язей, обрешетки для дослідження.

4.16.4. По результатах дослідження зразків деревини або металу та після виконання перевірочного розрахунку конструкцій даху на міцність робиться «исно»ок про несучу спроможність та приймається рішення про посилення чи заміну конструкцій.

4.16.5. У «исно»ках відмічається матеріал та стан покриття, система «одо»їду з даху і її «пли» на збереження конструкцій даху, перекриттів і стін.

### 5. Оформлення «исно»ків.

5.1. Висновки по інженерному і технологічному обстеженню друкуються на писальному папері формату А-4 через 1,5 інтервали.

5.2. На першому листі «исно»ків зверху великими літерами друкується заголовок, наприклад:

- ВИСНОВКИ ПО ПОПЕРЕДНЬОМУ І ІНЖЕНЕРНОМУ ОБСТЕЖЕНИЮ;
- ВИСНОВКИ ПО ДЕТАЛЬНОМУ І ІНЖЕНЕРНОМУ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ОБСТЕЖЕНИЮ.

5.3. Нижче заголовка «исно»ки починаються з фрази: «Ці «исно»ки складено по результатах попереднього /детального/ інженерного /інженерно-технологічного/ обстеження пам'ятника архітектури такого-то, виконаного такого-то числа, місяця, року».

5.4. Послідовність складення починна «ідповідати» прийнятій методичних «казі»ках. В тексті треба використовувати загальноєдінну архітектурно-будівельну термінологію. При застосуванні в тексті малошироких або узько-спеціальних слів на «исносці» до сторінки необхідно приходити їх пояснення.

Не рекомендується «жи»ати довгих та складних речень.

5.5. Отримані в результаті обстеження параметри конструкцій та характеристики після перевірочных розрахунків можуть зводитися в таблиці.

5.6. Опис шурфів і зондування, анотації до фотознімків повинні друкуватися на тому ж листі, де накреслений шурф, зондаж або наклеєний фотознімок.

5.7. На схематичних кресленнях дерев'яних /металевих/ конструкцій умовними позначками /штриховка, колір дається картограма ушкодження деревини /металу/.

5.8. В кінці висновків на основі фактів і результатів перевірочных розрахунків дається оцінка стану конструктивних елементів і будівлі в цілому, а також вказується, чи підлягає той чи інший конструктивний елемент /конструкція/ ремонту /заміні/.

5.9. Перелік вимірювальних пристрій та інструментів, які застосовувались при обстеженні, подається в тексті, в тексті також вказується, по якій методиці виконувались дослідження.

5.10. Перші екземпляри висновків повинні зберігатися в архіві.

6. Викеристана література.

1. Э.М.Гайдель. Инженерные работы при реставрации памятников архитектуры. Москва, Стройиздат, 1980.
2. Е.М.Пашкин, Г.Б.Бессонов. Диагностика деформации памятников архитектуры. Москва, Стройиздат, 1984.
3. Ш.Комтакьюине, С.Брандт. Реставрация зданий. Москва, Стройиздат, 1984.
4. Л.И.Мандельблат. Руководство по проведению инженерных обследований зданий и сооружений - памятников архитектуры /СТП 09-86/. Киев, 1986.
5. Н.Г.Смоленская, А.Г.Ройтман и др. Современные методы обследований зданий.
6. Методика реставрации памятников архитектуры. Москва, Стройиздат, 1979.
7. СНиП 2.03.01.84+. Бетонные и железобетонные конструкции. Госстрой СССР. Москва, 1985 г.
8. СНиП 2.01.07.85. Нагрузки и воздействия Госстрой СССР. Москва 1985.
9. СНиП-П-23-81+. Стальные конструкции Госстрой СССР. Москва, 1982.
10. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции Госстрой СССР. Москва, 1981.
- II. СНиП-II-25-80. Деревянные конструкции. Госстрой СССР. Москва, 1980.